

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
41	GX-B1539/22-Z-25030	2025年7月17日	所检项目合格	
42	GX-B1539/22-Z-25020	2025年7月17日	所检项目合格	

43	GX-B1539/22-Z-25021	2025年7月17日	所检项目合格	 A yellow HPC0036 wheel loader is parked on a dirt surface under a clear blue sky. Two workers, one in a grey shirt and yellow hard hat, and another in an orange safety vest and red hard hat, are standing in front of the machine. A yellow date stamp '2025/7/6' is visible in the bottom right corner of the photo.
44	GX-B1539/22-Z-25022	2025年7月17日	所检项目合格	 A yellow HPC0036 wheel loader is parked on a dirt surface under a clear blue sky. Two workers, one in a grey shirt and yellow hard hat, and another in an orange safety vest and red hard hat, are standing in front of the machine. A yellow date stamp '2025/7/6' is visible in the bottom right corner of the photo.

45	GX-B1539/22-Z-25023	2025年7月17日	所检项目合格	
46	GX-B1539/22-Z-25024	2025年7月17日	所检项目合格	

47	GX-B1539/22-Z-25025	2025年7月17日	所检项目合格	
48	GX-B1539/22-Z-25026	2025年7月17日	所检项目合格	

49	GX-B1539/22-Z-25027	2025年7月17日	所检项目合格	
50	GX-B1539/22-Z-25028	2025年7月17日	所检项目合格	

51	GX-B1539/22-Z-25029	2025年7月17日	所检项目合格	
----	---------------------	------------	--------	---